

BILAG 2a – BL 3-6, 3. udgave

Havarier/Hændelser pga. brændstofkvalitet – oplyst til DMU pr. telefon af Svend Erik Sørensen, SLV den 27/1-10.

UL

18/7-1999 HCL UL12/99

Vand i brændstof

19/8-2002 HCL UL11/02

Urenheder i brændstof

29/8-2004 HCL UL13/04

Manglende brændstof tilførsel

20/7-2007

Fravalgt af HCL

Urenheder i brændstoffilter

6/8-2009 HCL UL 55/09

Opløst plastikslange, blokeret brændstoffilter

Motorfly

22/9-2004 HCL 93/04

Luft i brændstofs-systemet

BL 8-10 databasen:

Én begivenhed - 2005

Ceilling i en flytank, som går i opløsning og forurener brændstoffet